

**ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL**  
(OSD /OST)  
**Raport**  
**cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție a gazelor naturale**  
**pentru perioada ANUL 2022**

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCt), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC) **3136**, numărul locurilor de consum ale CC **3136**

Numărul de consumatori noncasnici (CN) **90**, numărul locurilor de consum ale CN **111**

Tabelul 1

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pî / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
or.Sîngerei		OSD	PJ	12.01.2022	951	-	0h29min	0h29min	54	0	54	N	AC	Acționarea supapei de închidere PRG 61
or.Sîngerei		OSD	PJ	14.02.2022	932	-	1h12min	1h12min	20	0	20	N	AT	Deteriorarea gazoduct PJ ø50mm ÎM Apă Canal Sîngerei PRG-92
or.Sîngerei		OSD	PJ	06.06.2022	900	-	3h30min	3h30min	14	0	14	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 1
or.Sîngerei		OSD	PJ	06.06.2022	1300	-	3h30min	3h30min	15	0	15	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 2
or.Sîngerei		OSD	PJ	13.06.2022	900	-	3h00min	3h00min	10	0	10	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3
or.Sîngerei		OSD	PJ	13.06.2022	1300	-	3h00min	3h00min	19	0	19	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 4
or.Sîngerei		OSD	PJ	20.06.2022	830	-	3h00min	3h00min	19	0	19	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 5
or.Sîngerei		OSD	PJ	20.06.2022	1100	-	1h30min	1h30min	3	0	3	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 5A
or.Sîngerei		OSD	PJ	20.06.2022	1300	-	4h00min	4h00min	29	0	29	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 12
or.Sîngerei		OSD	PJ	23.06.2022	830	-	4h00min	4h00min	55	0	55	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 8
or.Sîngerei		OSD	PJ	23.06.2022	1300	-	4h00min	4h00min	77	1	78	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 7
or.Sîngerei		OSD	PJ	27.06.2022	900	-	4h00min	4h00min	50	1	51	P	-	Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 13

Notă:

Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din rețeaua de gaze naturale.

1) În coloana 7 (OST) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz). În coloana 8 (OSD) – timpul utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate.

3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8);

4) Coloanele 10 și 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici (NC), afectate de întrerupere;

5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11);

6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N-neprogramată;

7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notații:

8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii.



Colt